



**คุณลักษณะ**

- จอแสดงผล LCD 4 หลัก แสดงค่าพร้อมกันถึง 3 ค่า
- วัดอุณหภูมิได้ 2 จุด (T1 และ T2)
- แสดงผลได้ทั้ง C° และ F°
- มีฟังก์ชันแสดงแรงไฟแบตเตอรี่ต่ำ
- มีฟังก์ชันแสดงผลแบบ Relative (REL)
- รับอินพุตเป็นเทอร์โมคัปเปิล Type K
- มีฟังก์ชันคงค่าข้อมูล , รับประกัน 2 ปี !!
- มีฟังก์ชันบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด
- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ (แยกชื่อDTM321)
- มีสาย RS-232 และโปรแกรมทำงานบนวินโดวส์(แยกชื่อ DTM321)
- บันทึกค่าได้ 16,000 (เฉพาะ DTM322)



**คุณสมบัติ**

ข้อมูล		รุ่น DTM321	รุ่น DTM322
จอแสดงผล		จอ LCD 4 หลัก แสดงผลพร้อมกันได้ 3 ค่า คือ T1,T2 และความชื้น	
ย่านการวัด	อุณหภูมิ	T1:-20 °C ~60 °C (-4 °F ~ 140 °F), T2 : เทอร์โมคัปเปิล Type K -200 °C~1370°C(~328°F~2498 °F)	
	ความชื้น	0~100%RH , Accuracy : ±2.5%RH	
ความแม่นยำ	T1 : ช่วงการวัด ( -20°C ~60°C ) ± 0.7C		
	: ช่วงการวัด (-4 °F ~ 140 °F) ± 1.4 °F		
	T2 : ช่วงการวัด ( -200 °C ~ 1370 °C ) ± (0.3%rdg+1°C) ค่าปกติ		
	: ช่วงการวัด (-328 °F ~ 2498°) ± (0.3%rdg+2°F) ค่าปกติ		
หน่วยของอุณหภูมิ		เลือกได้ว่าเป็นองศาเซลเซียส ( C° ) หรือ องศาฟาเรนไฮท์ ( F° )	
ความละเอียด	อุณหภูมิ	T1:0.1 °C , 0.1 °F , T2:-200~200°C,0.1 °C ;200~1370°C,1°C	
	ความชื้น	0.1% RH	
ขนาด		มิเตอร์ : 186 x 64 x 30 มม. , หัววัด : 190 x 15 มม.	
น้ำหนัก		320 กรัม	
แหล่งจ่ายไฟ		แบตเตอรี่ 9 โวลต์ 1 ก้อน	
อุปกรณ์มาตรฐาน		หัววัด 1xTPK-01 ,แบตเตอรี่ 9 โวลต์ ,กระเป๋าสี เครื่อง , คู่มือ	หัววัด 1xTPK-01, แบตเตอรี่ 9 โวลต์ กระเป๋าสี, คู่มือ, RS232 สายต่อคอมพิวเตอร์ ,โปรแกรม

